



Udskrift af dombogen

D O M

afsagt den 25. marts 2022

Rettens nr. 60-2495/2021

Politiets nr. 1200-73315-00001-21

Anklagemyndigheden
mod
Kragerup Gods
cvr-nummer 10997801

Anklageskrift er modtaget den 22. september 2021.

Kragerup Gods er tiltalt for

overtrædelse af straffelovens § 249, 1. pkt. og politilovens § 23, stk. 1 og stk. 3, jf. bekendtgørelse om offentlige forlystelser nr. 502 af 17/6 2005 § 24, stk. 1 og stk. 3, jf. § 3, jf. Midt- og Vestsjællands Politis tilladelse af 11. august 2020 med tilsynsbog for forlystelsesapparat Quick Jump, ID nr. 0856 godkendt den 13. marts 2020 af Teknologisk Institut og af Midt- og Vestsjællands Politi den 18. marts 2020

ved den 7. november 2020 kl. ca. 15.50 som ejer og bruger af forlystelsesapparatet Quick Jump – Head Rush – på Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, Ruds-Vedby, at være ansvarlig for at forlystelsen/aktiviteten blev benyttet uden at være under tilstrækkelig og konstant overvågning af en ansvarlig instruktør og uden at den var i forskriftsmæssig stand, idet Marie Louise Angelo Frederiksen, der var gæst, benyttede forlystelsen uden at der var en instruktør til stede, der havde hele sin opmærksomhed rettet mod aktiviteten og selvom der manglede markering af sikringspunkt på Quick Jump og selvom der manglede markering af sikringspunkt på Rodeostop ved stige ned fra platform og selvom sikringspunktet på Quick Jump hang nede i højde med brugerens fødder og selvom strømpe omkring falddæmper var tapet med gaffatape, hvilket alt bevirkede, at Marie Louise Angelo Frederiksen sikrede sig forkert på forlystelsen og faldt ca. 16 meter ned på jorden og derved pådrog sig betydelig skade på legemet.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf af bøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af økonomichef Henrik Pedersen på vegne af tiltalte. Der er endvidere afgivet vidneforklaring af Marie Louise Angelo Frederiksen, Emina Cilas, Cecilie Jensen-Mattebjerg, Mille Rebien, Simon Bacon Aldinger Kullegaard, Tobias Gabriel Schuster Frederiksen, Thor Guldmann Petersen, Kristian Korsholm Poulsen, politiassistent Steen Aarenstrup Nielsen, politibetjent Rikke Steengaard Pedersen, Martin Knudsen og Morten Jørgensen Ulletved.

Økonomichef Henrik Pedersen har på vegne af tiltalte forklaret blandt andet, at han er økonomichef på Kragerup Gods. Godset har blandt andet en aktivitetspark med forskellige forlystelser, herunder Go High. Den blev etableret, før han blev ansat. Den er løbende blevet opdateret med nye forlystelser. De har seks klatrebaner i forskellige sværhedsgrader og også svævebaner. Quick Jump er en af de nyeste. De havde set den et andet sted, og dem, der bygger baner for dem, havde også set den. De har omkring 25.000 gæster om året. Der er nok omkring 5.000 personer, der har benyttet Quick Jump, siden den blev sat op i marts 2019. De har ikke før ulykken i denne sag haft ulykker med den.

De får et firma til at montere forlystelserne for dem, og det firma er certificerede til at etablere klatreparker i Danmark og i udlandet. De står også for at vedligeholde parken. Kragerup Gods går meget op i sikkerheden. Når de har etableret en ny bane eller ændret på en, så får de Teknologisk Institut ud for at godkende banen, og derefter kommer politiet. Det sker også hvert år før sæsonstart. Der er krav om, at deres logbøger og tilladelser er ajourført.

Quick Jump er aflåst om natten og bliver afprøvet af en instruktør hver morgen, inden den åbner.

Tilsynsbogen, bilag 19, beskriver, hvordan en forlystelse skal bruges. Der var ikke overvågning på banen. Det hænger sammen med, at der var en korrespondance mellem Simon Kullegaard og Morten Ulletved fra Teknologisk Institut som nævnt i bilag 35/1. Det fremgår af korrespondancen, at det accepteredes, at der var de samme krav til Quick Jump som til de andre baner. De fører tilsyn på den måde, at der er instruktører, der kører rundt på cykel og sikrer sig, at alt foregår efter forskrifterne, men der er ikke konstant opsyn. Der er i højsæsonen op mod 10-12 instruktører på stedet om dagen.

Instruktørerne giver en instruktion til gæsterne, inden de kan afprøve banerne. Det tager omkring 20 minutter. Det handler meget om at sikre sig med karabinhagerne i seletøj.

På Go High banen skal man sikre sig med de to karabinhager i stålwirer. Det samme gælder, når man bruger stiger. Man klikker sig ud med den ene

karabinhage og i på et nyt sikringspunkt, hvorefter den anden karabinhage også kan flyttes. Når man benytter svævebanen, er der en anordning til det i seletøjet, ligesom man benytter de to karabinhager.

Quick Jump er en særskilt bane, som man skal klatre op til. Her skal man først kontakte en instruktør, der giver en konkret instruks til den bane, lige inden den benyttes. Man kravler op ad en klatrevæg og rebstige. Man skal klikke sig i en elastik/snor til selve aktiviteten, og når man så springer, er der fire meters frit fald til at starte med. Snoren hænger ud for platformen. Man kan tage den ind til sig med foden eller række ud efter den. Man er på det tidspunkt sikret til platformen. Man tager karabinhagerne af en ad gangen, og på den måde er der en til sikring til platformen, mens den anden sættes i snoren. Man er afhængig af, at man udfører denne procedure rigtigt.

Han er ikke bekendt med, hvorfor kravet om konstant overvågning i tilladelsen for Quick Jump ønskedes ændret. Det må Simon Kullegaard svare på, men det hænger nok sammen med, at det gjorde arbejdet lettere, at kravet var ens for alle forlystelser.

Der var ikke noget galt med udstyret for Quick Jump i forbindelse med ulykken. Tesen er, at der er med karabinhagerne er klikket rundt om snoren ved en fejl og ikke i den ring nederst på snoren, som det er meningen, at der skal klikkes i som beskrevet i bilag 15-3.

Den falddæmperfunktion, der er beskrevet i inspektionsrapporten i bilag 21-1 fra Force Teknologi, er til for den situation, hvis Quick Jump ved en fejl låser. Så bremser falddæmperen trinvis faldet for at beskytte brugeren. Det er rigtigt, at sokken om falddæmperen var tapet med gaffatape på noget af lynlåsen. Sokken har kun til formål at benytte falddæmperen mod vejrliget. Han er ikke bekendt med, om tapen kan have nogen indflydelse på sikkerheden. Sikringspunkterne er markeret visse steder, men ikke alle steder. Det er typisk på prøvebanerne, at de er markeret, så det er lettere at gennemgå instruktionen.

Han har løbende dialog med medarbejderne, herunder Simon Kullegaard, om, at der hvert år er styr på tilladelserne, og at banerne er synet. De har en arbejdsgang og nogle rutiner, der sikrer, at instruktørerne hver dag tjekker banerne, inden de tages i brug. Hans opgave er ikke at nærlæse tilsynsbøgerne. Han har ikke været med til at beslutte, at der ikke skulle være konstant overvågning på Quick Jump. Han har ikke drøftet det med Simon Kullegaard. De henholder sig til de tilladelser, som de får. Quick Jump er fortsat i drift. De har ændret systemet på den sådan, at man ikke kan klikke sig i forkert. Det kan godt være det system, der er nævnt i bilag 18. De har været meget berørt af ulykken, og derfor har de opdateret sikkerheden. De har fået opdateret tilsynsbogen. De har også valgt, at der er en instruktør til stede ved forlystelsen, når den bruges.

Den instruktionsmanual, der er til Quick Jump fra producenten, i bilag 34, har han ikke set. De har valgt et selskab til at sætte banen op og Teknologisk Institut til at godkende den.

Marie Louise Angelo Frederiksen har som vidne forklaret blandt andet, at hun den 7. november 2020 var på Kragerup Gods. Hun var der sammen med Emina Cilas, da hun af hende havde fået en fødselsdagsgave, hvor de skulle på Kragerup Gods. Hun havde to gange før prøvet lignende forlystelser et andet sted. De kørte derned den 7. november 2020. De skrev under på en ansvarsfraskrivelse. De fik instruktioner ved et skur, hvor der var lagt seler, hjelme og udstyr frem. De fik instruktioner i at tage udstyret på, og det blev tjekket, at det sad rigtigt. De var ude på en prøvebane, som var tæt på jorden. Der kunne de vise, at de havde forstået instruktionerne. De skulle vise, at de kunne klikke de to karabinhager i fra hver sin side. De skulle gennem prøvebanen én gang, og hvis man gennemførte med tilfredsstillende resultat, blev man givet fri. Hendes veninde skulle gennem den to gange, mens vidnet skulle gennem én gang. Hun husker ikke, om sikringspunkterne var markerede. Hun havde prøvet at klatre to gange før og havde en fornemmelse af, at sikkerheden var god. Der blev holdt øje med dem, der skulle gennem prøvebanen. Der var nok 20-30 personer på prøvebanen og en eller to instruktører.

Da de var færdige med prøvebanen, kunne de prøve svævebanerne og klatrebanerne. De skulle fortsat sikre sig med karabinhagerne. De skulle, når de kom op på platformen, klikke sig ud med karabinhagerne for at gøre sig fast til eksempelvis svævebanens wire. På platformen er der plads til et par personer. På Kragerup Gods kan man klikke begge karabinhager af, hvis man vil, hvilket er anderledes end det system, som hun har prøvet andre steder. Man fik en klar instruks om, at man kun klikkede en karabinhage af fra sikringspunktet og over på eksempelvis svævebanen, og så kunne man flytte den anden.

De havde nok prøvet to eller tre forskellige andre baner i et par timer, før de kom til Quick Jump. Hun lagde ikke mærke til, at der var instruktører henne ved dem, men hun så dem gå rundt i skoven. Det gik fint på de baner, som de prøvede forinden Quick Jump. Hun følte sig ikke usikker, men det gjorde hendes veninde et par gange, og så måtte vidnet hjælpe hende. De mødte en fyr, der hed Gabriel. Det var nok på den anden eller tredje bane. De faldt i snak med ham, mens de ventede på en bane. De mødte ham igen ved Quick Jump.

De ville gerne prøve Quick Jump, nu de var der. De havde fået at vide, at hvis de skulle prøve den, skulle de kontakte en instruktør for yderligere instruktion. De gik hen til skuret og talte med instruktørerne. De fik at vide, at når de kom op på platformen, så skulle man stille sig ud til kanten og vippe elastikken ind til sig med foden, og når man hoppede, så skulle man holde fast i sin egen sele. Hun tænkte, at det lød helt fint. Det tog et minuts

tid at få det at vide. Det handlede kun om det konkrete til Quick Jump. Som hun husker det, så skulle man sikre sig på samme måde med de to karabinhager som på de andre baner. Man klatrer først op ad en klatrevæg, så over på en rebstige og så endelig op på platformen. Man skulle der klikke sig fast i en ring på elastikken. Hun kan ikke huske, om der var den markering på sikringspunkterne, som er vist på bilag 21-2, herunder på prøvebanen.

Hun tænkte, da hun stod på platformen, at det var meget højt, men at hun bare skulle prøve det, og at det ikke var farligt. Hun stolede på sikkerheden og opsynet, ligesom der var mange andre, der havde prøvet det før hende. Hun kravlede op ad klatrevæggen, hvor man skulle klikke sig i med karabinhagerne på et reb eller line. Da hun næsten var oppe, var hendes arme syret til, da det var en hård tur. Hun var lige ved at give op. Hun husker ikke, om det blev nævnt, at man kunne komme ned igen, hvis man ikke kunne gennemføre det, men hendes erfaring er, at det kan man godt, herunder ved at bruge nogle stiger langs siden. Da hun kom op på den første platform, klikkede hun sig over på et sikringspunkt på træet, et deltalink. Derefter skulle hun over en rebstige, hvor man også skulle sikre sig. Det var med metoden med at klikke sig i med en karabinhage ad gangen. Hun kom over rebstigen og op på den sidste platform.

Vidnet blev forevist det udstyr, som Kragerup Gods har medtaget i retten, og som svarer til det, der bliver brugt på stedet, herunder til Quick Jump. Om snoren/elastikken til Quick Jump, har vidnet forklaret, at hun husker den som gul eller grøn. Man skulle tage den ind til sig med foden. Hun fik fat i den med foden. Hun klikkede sig herefter i først med den ene og så den anden karabinhage i det metaløje eller karabinhage, der er for enden af snoren. Hun husker ikke, om der kom et metallisk klik. Hun husker, at hun var nervøs over at skulle ud til kanten. Hun så ikke en instruktør i nærheden, men hun kunne vel have råbt på en. Hun ved ikke, om de ville kunne høre hende hende fra det skur, hvor hun mest så dem være. Hendes veninde og Gabriel stod nedenfor Quick Jump. Hun husker, at hun spurgte dem, om hun skulle hoppe nu. Hun var ret bange, da hun skulle hoppe. Hun overbeviste sig selv om, at det skulle være nu, og hun har nok i sin nervøsitet taget fat i snoren i stedet for i hendes egen sele, i modsætning til det, som hun havde fået at vide. Hun tænkte undervejs ned, at det gik for hurtigt. Hun tænkte også, hvorfor elastikken ikke greb hende. Hun hørte ikke en kliklyd. Hun landede på jorden, og al luften blev slået ud af hende. Hun mærkede en smerte i sit lår. Der kom en masse mennesker løbende, herunder en, der sagde, at hun var sygeplejerske. Vedkommende tog hende i hånden. Hun tænkte, at hun ikke kunne holde det ud, og det sagde hun også ud i luften. Hun kunne kort efter høre ambulancens sirener. Hun husker ikke meget til, hvad der blev sagt, mens hun lå på jorden.

Foreholdt sin forklaring til politiet den 7. december 2020, side 5, tredje afsnit, har vidnet forklaret, at hun har forklaret som gengivet, og at det også

var sådan, at det skete. Hun kan godt huske, at hun talte med en instruktør om, hvorvidt hun havde sikret sig korrekt. Vedkommende har nok også været i chok. Hun har også forklaret som anført i næste afsnit, hvorefter hun klikkede sig ind i ringen. Hun husker ikke, om der var tape på den grønne snor.

Hun er sikker på, at hun klikkede sine karabinhager i i den metalring, der er for enden af snoren.

Foreholdt bistandsadvokatens processkrift af 16. marts 2022, har vidnet forklaret, at hendes skader er rigtigt gengivet. Hun skal have sin tredje operation i højre fod og ankel snart. Der er indsat metal i hendes bækken for at holde det sammen. Hun har manglende følelse i sin blære. Hendes ryg var brækket og stabiliseret med skruer. Hun har fået PTSD efter episoden. Hun går hos to forskellige psykologer, og hun påregner at skulle opereres i ryggen. Hun får ikke daglig medicin. Hun er ikke blevet udredt for varige mén eller tab af erhvervsevne endnu.

Hun følte sig i trygge hænder på Kragerup Gods. Hun stolede på udstyret, da hun sprang. Hun formodede, at udstyret var i orden. Hun var ikke i tvivl om, hvor hun skulle sikre sig, da hun benyttede Quick Jump. Hun har hørt om, at der har været andre ulykker på stedet.

Emina Cilas har som vidne forklaret blandt andet, at hun var på Kragerup Gods den 7. november 2020 sammen med sin veninde, Marie Louise Angelo Frederiksen. De fik en instruktion, da de ankom. De stod i en hestesko omkring to instruktører og det udstyr, som de skulle benytte. De fik en instruktion på omkring fem minutter. De tog herefter sele og hjelm på, og det blev kontrolleret, at alt sad, som det skulle. Så gik de over til en prøvebane. De blev instrueret i, at der var to karabinhager, og at de skulle vende hver sin vej, når man sikrede sig. De fik også at vide, at en af dem var på et sikringspunkt, mens den anden blev sat til den aktivitet, som man skulle benytte. På prøvebanen skulle man sikre sig, når skulle fra A til B på banen, herunder på en lille svævebanen. Det gik bedre for Marie end for vidnet. Hun skulle derfor tage prøvebanen en gang mere, før hun blev godkendt. De prøvede nogle forskellige baner herefter. De tog det i meget langsomt tempo, og det gik fint. Der var ingen instruktører, der førte tilsyn med dem undervejs. De var alene, fra de forlod prøvebanen. Hun husker ikke, om sikringspunkterne var markeret som vist i bilag 21-2. Det gav sig selv, hvor man skulle sikre sig, da det forekom logisk, hvor man skulle sikre sig. Der var dog enkelte steder, hvor hun stoppede op for at dobbelttjekke, og hvor hun spurgte Marie, om hun havde gjort det rigtigt. Hun var usikker nogle gange, men det hang nok også sammen med, at de var så højt oppe. Hun mener, at de nok prøvede en grøn og blå bane, der kom før rød og sort, som var de sværere kategorier. Quick Jump er den sidste på turen rundt, og det er en sort bane. De havde set den tidligere og tænkt, at de skulle slutte med den, og at det også var en, som gik hurtigt, måske for hurtigt. Det var

hende, der spurgte, om ikke de skulle prøve den. Marie gik først derop.

De havde under instruktionen fået at vide, at de skulle komme hen til instruktørerne, hvis de skulle prøve Quick Jump. De gik derhen, men der var ikke nogen. Hun fandt dog en instruktør, som på ti sekunder forklarede, at de bare skulle kravle op og hægte sig fast på samme måde som på andre baner. Det var meget kort, og der var ikke noget særligt i forhold til Quick Jump ud over, at der var noget med snoren, som de skulle tage fat i og hæfte sig fast i. Det var kun vidnet, der fik den instruktion, da hun var gået derhen alene. Hun er ret sikker på, at Marie ikke talte med instruktørerne om Quick Jump. Hun skulle også hente sin telefon i et skab for at kunne filme. Hun kan ikke huske, om Marie var med. Det var en kvindelig instruktør, måske Cecilie, som hun talte med.

Foreholdt sin forklaring afgivet til politiet den 13. november 2020, side 2, sidste afsnit, hvorefter vidnet til politiet skulle have forklaret, at både hende og Marie skulle have talt med politiet, har vidnet forklaret, at hun ikke husker, om hun har forklaret sådan, og at hun fortsat hælder til, at Marie ikke var medovre hos instruktøren.

Hun tænkte, at det var lidt risikabelt, at man skulle række ud efter snoren med sin fod.

Da hun vendte tilbage til Marie, gik de over til Quick Jump. Der var meget højt op. De stod og kiggede på den. Det var Marie, der skulle først op. Hun sikrede sig, da hun startede med at klatre. Det foregik i meget roligt tempo, og hun sikrede sig undervejs. Da Marie var kommet op på toppen, så vidnet, at hun sikrede sig til snoren. Hun så hende tage snoren med foden og arbejde med den. Hun kunne ikke se fra den afstand, hvor hun stod, præcis hvordan Marie sikrede sig, herunder hvad hun klikkede sig fast i, men hun så hende bruge karabinhagerne på snoren. Alle tidligere gange, hvor Marie havde sikret sig, havde hun gjort det rigtigt. Hun er derfor ikke i tvivl om, at Marie har gjort det rigtigt. De var meget bevidst om sikkerheden.

Vidnet filmede, da Marie skulle springe. Hun nåede at tænke, om ikke snart faldet ville blive bremsset, men det gjorde det ikke. Marie landede på den ene side og faldt så. Hun stoppede med at filme. Der var en, der hedder Gabriel, der også var der, der råbte om hjælp. Marie var i smerter.

De har efterfølgende talt om, hvorvidt Marie satte karabinhagerne rigtigt. Det hang sammen med, at instruktøren, der kom over, da Marie var faldet ned, spurgte, om Marie havde gjort det rigtigt.

Da Marie skulle hoppe, havde vidnet ikke indtryk af, at hun var mere nervøs, end hun havde været ved de andre baner. Vidnet var nok selv mere nervøs end Marie.

Foreholdt sin forklaring afgivet til politiet den 13. november 2020, side 3, 3. afsnit, har vidnet bekræftet, at hun har forklaret sådan til politiet. Hun undrede sig over, at man kunne klikke sig helt fri på banerne, og at man skulle række ud efter snoren med sin fod på Quick Jump. Hun havde dog tillid til, at der var styr på sikkerheden.

Foreholdt samme forklaring, side 6, nederste afsnit, har vidnet bekræftet, at hun har forklaret sådan. Hendes svar hang sammen med den måde, hvorpå politiet spurgte. Hun har også forklaret som angivet øverst side 7.

Cecilie Jensen-Mattebjerg har som vidne forklaret blandt andet, at hun den 7. november 2020 var ansat på Kragerup Gods. Det er hun også i dag. Hun er klatreinstruktør. De begynder med at samle deltagerne i en halvcirkel, hvor der forklares om udstyret og banerne. Så tager deltagerne selerne på, og det kontrolleres, at det sidder rigtigt. De fortsætter herefter over på en lille prøvebane. Hun instruerer om de to karabinhager i seletøjet og den særlige til svævebanerne. Man skal vende karabinhagerne hver sin vej. Der er en skydelås på karabinhagerne. Man må kun flytte en karabinhage ad gangen, når man skal over på en ny forhindring, så man altid er klikket i mindst et sted. Det giver sig selv, hvor man kan koble sig på, og ellers er der et rødt skilt. Hun har sin uddannelse fra Kragerup Gods. De har fået et kursus af en dags varighed. De lærer om udstyret og instruktionerne og også om, hvordan man kan redde deltagere, hvis de sidder fast eller er blevet bange. Hun har en del erfaring med klatring. De har også fået et førstehjælpskursus. De klatrede nogle af baner igennem selv og blev også opfordret til prøve dem alle efterfølgende. Hun har prøvet Quick Jump selv. Man skal klikke sig på på klatrevæggen, herefter på platformen på træet en eller to gange, hvorefter man på rebstigen skal sikre sig seks eller otte gange. Herefter skal man klikke sig på træet på den øverste platform. Hun havde ikke med inspektionen af Quick Jump den 7. november 2020 om morgenen at gøre. De fortalte under instruktionen, at deltagerne skal hente en instruktør, før de benytter Quick Jump. Her instruerer de deltagerne om, at de skal klikke sig i metaløjet nederst på snoren med begge karabinhager, og at man skal holde i ens egen sele og ikke snoren på Quick Jump, når man hopper ud. Hun har ikke oplevet andre ulykker på Quick Jump end den i denne sag. De er på et kursus hver år.

Hun husker, at hun instruerede Marie og Emina på prøvebanen, og hun instruerede dem også i Quick Jump senere på dagen. Instruktionen tager ikke ret lang tid. Det tager kort tid, hvis folk blot kommer, fordi de skal, og lidt længere tid, hvis folk er usikre på, hvad de skal gøre. Princippet på Quick Jump er det samme som alle andre baner. Marie og Emina virkede kompetente i forhold til banerne.

Hun ved, hvor hun kan finde deres godkendelser og logbøger. Tilsynsbogen i bilag 19 havde hun ikke set forud for ulykken. Den blev omtalt på deres kursus, men de blev ikke sat nærmere ind i betingelserne for tilladelsen. At

der skal være konstant overvågning på Quick Jump siger hende ikke noget. Simon Kullegaard var hendes nærmeste chef. Vidnet fik sin kursusuddannelse af en, der hedder Bjørk.

Man hører en andens instruktion af deltagere flere gange, før man selv må instruere. Herefter overhøres ens egen instruktion flere gange også. De kører rundt i skoven for at tilse deltagerne. Det skal de hvert kvarter, men det sker ikke altid. Ved deres infohus, hvor de foretager instruktionerne, er der altid instruktører, hvis de ikke er ude at cykle. Man har et øje på Quick Jump, når man har sendt deltagere derud. Det gør man for at se, om deres klatring ser fin ud. Det gjorde hun også med Marie, og det så fint ud. Hun så hende ikke springe. Når de cykler rundt i skoven, tjekker de, om deltagerne anvender karabinhagerne rigtigt. De har nu en instruks, hvor de skemalagt tjekker hvert kvarter. Simon Kullegaard er ikke længere hendes chef. Hun har en chef, der hedder Mette nu. Mette er mere en kontrolfreak, end Simon Kullegaard var. Han havde måske mere tillid til dem. Der er meget travlt om sommeren, så der har været behov for mere system i tingene. Simon Kullegaard var blevet opsagt inden ulykken. Det handlede vist om samarbejdsvanskeligheder.

Der er nu et system på Quick Jump og flere andre baner, hvor man ikke kan klikke sig ud. Det er meningen, at alle baner skal have det system. Hun husker ikke, om Quick Jump blev sat i drift igen med det gamle system, men det tror hun ikke. Den ring, der er på det første billede i bilag 21-2, er en sikringsring, der er markeret. Det er fra prøvebanen. De er ikke markeret ude på banerne, men der er et rødt stopskilt, hvis der er steder, hvor man ikke må klikke sig fast.

Man skal stå op, når man hopper ud fra Quick Jump af sikkerhedsmæssige hensyn, så man ikke risikerer at få sin sele ind i brædderne på platformen, hvis man sidder ned. Deltagerne havde vist hende, at de forstod systemet, inden de blev sendt derop.

Foreholdt sin forklaring afgivet til politiet den 10. november 2021, side 2, 4. afsnit, har vidnet forklaret, at hun ikke mener at have forklaret sådan.

Når de overvågede Quick Jump, kan man godt nede fra jorden se, om deltagerne er klikket rigtigt på, og om de holder i deres seletøj.

Da ulykken skete, blev hun opmærksom, da der blev råbt, at der var en, der var faldet ned. Der er omkring 100 meter fra infohuset til Quick Jump. Hun løb derned så hurtigt, som hun kunne. Hun så, at snoren fra Quick Jump ikke sad i karabinhagerne i Maries sele. Hun sendte to af sine kollegaer afsted efter førstehjælpsudstyr og for at ringe 112. Hun sad sammen med Marie, mens hun lå på jorden. Hun husker ikke, om hun spurgte hende, om hun havde sikret rigtigt.

Hun ikke set manualen til Quick Jump. De er kun blevet instrueret om, at de skal være opmærksom på samme måde i forhold til Quick Jump som de andre baner. Men da den er særlig, så de mere over mod den end mod de andre baner. Der var dog ikke en instruks om, at de konstant skulle stå ved den. Der er flere andre baner, hvor det er karabinhagerne, der garanterer, at man ikke kan falde til jorden.

Mille Rebieen har som vidne forklaret blandt andet, at hun har været ansat på Kragerup Gods som klatreinstruktør. Hun var ansat i 2020-2021. De har en dags instruktion forud for hver sæson. Hun har en del erfaring med klatring. Hun har været der mange gange som gæst også forud for ansættelsen.

Den 7. november 2020 var hun på arbejde. Hun stod ikke for instruktionen af det hold, som Marie var på. Der kan være op mod 100 personer i parken ad gangen, men deltagerne har typisk to timer ad gangen på banen. De varierer antallet af instruktører efter antallet af gæster. Det var Simon Kullegaard, der var chef på det tidspunkt. Hun ved ikke, hvorfor han blev fyret.

Da ulykken skete, var instruktørerne samlet i infohuset, da de skulle gøre op, hvem der skulle lukke, og hvem der kunne tage hjem. Der blev råbt, at der var en, der var faldet ned. Vidnet løb ud til Quick Jump med Cecilie, mens en anden løb efter førstehjælpstasken. Der blev også ringet 112. Marie var vågen, og de forsøgte efter bedste evne at hjælpe hende.

De har fået en instruks om, at der en, der hele tiden cykler rundt i skoven og holder øje med deltagerne. Det kan også være to, der gør det, hvis der er mange gæster. Ellers opholder de sig på gårdspladsen og hjælper deltagerne. De holder meget øje med, om gæsterne anvender de to karabinhager rigtigt. De får deres instruktioner af en certificeret ansat. De er nogle gange på arbejde sammen med en certificeret instruktør, og andre gange er det blot de almindelige instruktører, der er der. Hun har ikke set den tilsynsbog, der er for Quick Jump, men hun har haft adgang til den, hvis hun ville se den. Der er også på kurset blevet forklaret om instruktionen til Quick Jump. Hun var nok til uddannelse hos Kristian Korsholm Poulsen og Simon Kullerup. Når det fremgår af tilladelsen for Quick Jump, at den konstant skal være under overvågning, mindes hun ikke at have fået den instruktion, men at de skal holde øje med den på samme måde som ved de andre baner. Det foregår ved, at de kigger derover, når den bruges. Quick Jump er tæt på gårdspladsen, så den er nem at tilse. Deltagerne skal også have en ekstra instruktion for Quick Jump. Den går ud på, at man skal sikre sig på platformen, og at man skal række ud over platformen og tage fat i det grønne reb, hvor der i enden sidder en trekantet metalring, som man skal klikke sine karabinhager fra selen i. Man skal holde i sin sele og så tage et skridt ud over platformen eller et lille hop, hvorefter der er et frit fald på fire meter, og så bliver man bremset. Ofte har hun bedt folk om at gentage det, som hun har sagt om instruktionerne, så hun er sikker på, at de har forstået det. Der

var ikke nogen, der aktivt sikrede sig, at folk havde klikket sig rigtigt i oppe på Quick Jump. Efter ulykken skulle de stå nedenfor platformen på jorden konstant og se, at folk kikkede sig rigtigt i. Systemet er siden ændret, så man ikke kan klikke sig ud. Hun havde tillid til sikkerheden på stedet.

Der er en tilsynsbog for hver aktivitet på stedet. De fik det essentielle af det gengivet mundtligt.

Simon Bacon Aldinger Kullegaard har som vidne forklaret blandt andet, at han har været ansat som eventchef på Kragerup Gods. Han var blevet opsagt forud for den 7. november 2020 på grund af Corona, men han arbejdede stadig i sin opsigelsesperiode. Quick Jump blev installeret, inden han blev ansat. Det var ham, der havde kontakten til politiet, når der skulle godkendes aktiviteter i parken. Det foregik sådan, at først kom Teknologisk Institut og gennemgik banerne, og så blev der lavet en rapport. Så kom politiet og satte deres stempel. Det varierede lidt, alt efter hvem der kom fra politiet. Politiet skal i princippet gennemgå tjeklisten og vilkårene fra Teknologisk Institut. Den kan se ud som i bilag 33, side 8, dateret 13. marts 2020 fra Teknologisk Institut. Når der er nævnt betjeningsvejledninger, må det hænge sammen med slid på udstyret og vejledningen til aktiviteten. De brugte nogle gange en måned på at samle alle de relevante papirer sammen til en ny aktivitet. Der blev indhentet inspektionsmateriale fra andre aktiviteter af samme type opsat andre steder i landet eller i udlandet. Aktiviteten blev så demonstreret for Teknologisk Institut under deres besøg. Ved de årlige eftersyn og opdaterede tilladelser, er det den samme grundtilladelse, der bliver ført videre. Foreholdt tilsynsbogen for Quick Jump, side 7, med betingelser, har vidnet forklaret, at han ikke ved, om det er Teknologisk Institut, der har lavet den alene eller efter et samarbejde med Kragerup Gods. Det var Morten Ulletved, der kom ud for at syne aktiviteterne hos dem. Han havde gerne nogle specifikke punkter, som eventuelt skulle ændres, og det havde de så en dialog om. Punkterne i tilsynsbogen skulle følges. Vilåret om konstant overvågning blev i praksis opfattet som en mere overordnet overvågning, da de ellers skulle have instruktører alle vegne, og det kunne ikke lade sig gøre. Vidnet mener, at der var det samme vilkår om konstant overvågning for alle banerne i parken. Det ville kræve 60-100 ansatte, hvis det skulle praktiseres sådan, at der skulle stå en instruktør fast ved hver aktivitet og overvåge deltagerne i parken. Quick Jump var udover ”Tarzan-springet” den eneste, hvor der var indlagt et frit fald. Quick Jump er dog særlig på den måde, at det var meningen, at karabinhagerne var en del af springet og ikke blot en ekstra sikkerhed. Tilsynsbogens side 9 har han set før, men han kan i dag ikke huske hele indholdet.

Deres klatreinstruktører blev uddannet over en dags kursus ved hver sæsonstart. De havde et firma til det i starten, men da der blev ansat klatrere med særlig certificering, kunne de selv stå for kurset. De certificerede instruktører fik på godset i hovedlinjer gennemgået sikkerhedsprocedurerne for hver aktivitet fra deres tilsynsbøger, men ikke en ordret gennemgang af

vilkårene. Der var en skabelon herfor, da vidnet blev ansat, som de anvendte. De certificerede instruktører gav så den viden videre til de almindelige instruktører under kurset. Instruktionerne skulle følges ordret, men som sagt blev kravet om konstant overvågning fortolket på en anden måde.

Efter ulykken var der mange drøftelser om sikkerheden. Han var med til rekonstruktionen den 11. november 2020. De brugte træstammer, der matchede vægten på en deltager. De brugte forskellige måder at klikke karabinhagerne i og så se, hvad der skete. Maries sele og udstyr blev også undersøgt.

Han kan godt huske Brian Stahl Mortensen fra politiet. Foreholdt politirapport af 28. marts 2019, bilag 32, kan han ikke huske, at han havde en dialog med Brian Stahl Mortensen om ændring af vilkåret om konstant overvågning. Sæsonen starter 1. april, så det må have været lige inden sæsonstart, at de har haft en dialog.

Foreholdt bilag 35-1, mailkorrespondance af 29. marts 2019, har vidnet forklaret, at der havde været en drøftelse med Morten Ulletved forud for det skrevne i mailtråden. Det handlede om, at de ikke ønskede at have konstant overvågning af Quick Jump. Det blev så til, at gæsterne, hvis de ville bruge Quick Jump, skulle have fat i en instruktør for en ekstra instruktion. På den måde kunne de undlade den særlige instruktion af Quick Jump i den generelle instruktion, når gæsterne kom, da det var et fåtal af gæster, der ønskede at benytte den. Dialogen gik på, om man kunne ændre vilkårene, så det kom til at matche resten af parken. Det undrer ham, hvis dialogen ikke har fundet vej til tilsynsbogen, hvor der ikke er foretaget ændringer i vilkårene. Han kan henholde sig til mailkorrespondancen. Sæsonen starter 1. april, så det må have været lige inden sæsonstart, at de drøftede det. Vidnet stoppede ved juletid i 2020, og han oplevede ikke de ændringer på sikkerheden, som senere blev lavet. Han var dog med til drøftelser omkring, hvad der kunne laves om, herunder størrelsen på sikringspunktet på snoren på Quick Jump.

Producentens manual fra Quick Jump har han ikke læst eller gennemgået med Teknologisk Institut.

Efter hans opfattelser er årsagen til Maries ulykke, at hun har klikket sine karabinhager omkring snoren i stedet for i sikringsringen. Han gennemgik med politiet udstyret, og det blev alt sammen fundet i orden. Det var ikke alvorlige ulykker udover Maries, men der kan have været en forstuvet ankel eller lignende.

Tobias Gabriel Schuster Frederiksen har som vidne forklaret blandt andet, at han var på Kragerup Gods den 7. november 2020. Han var der i anledning af en fødselsdag. Han mødte Marie og Emina under den indledende

instruktion. De fik instruktion i brugen af karabinhagerne. Han har klatret før, også på Kragerup Gods. Han er rimelig erfaren med klatring. Alle deltagerne fik efter instruktionen lov til at gå ud på banerne. Han havde været der før og startede med en af de svære baner. De fleste baner består af en række af udfordringer, mens Quick Jump kun har et element. Han stødte igen på Marie og Emina på sin vej rundt i banerne. De virkede til at have styr på tingene. Han mødte dem på ny ved Quick Jump. Marie var på vej op ad klatrevæggen. Han så, at hun var sikret med karabinhagerne. Han kunne herefter ikke på grund af udsynet se, om hun sikrede sig derefter. Da hun kom op på den øverste platform, kunne han se, at hun var sikret til træet. Hun kunne ikke nå snoren, der hang ud for platformen, og hun måtte derfor række ud efter den med foden. Hun havde en karabinhage i træet og en i hånden. Han kan med sit syn ikke se, om hun klikkede sig i sikringsringen eller omkring rebet. Det er ikke muligt at se på 16 meters afstand. Han så, at hun havde fat i bunden af snoren. Han tror, at hun havde fat i den sorte del. Marie kiggede ned og spurgte, om hun bare skulle hoppe, og om den ville gribe hende. Han sagde til hende, at hun bare skulle hoppe, og at hun skulle have tillid til verden. Marie blev ikke grebet på vej ned. Han hørte lyden af to karabinhager, der stødte mod hinanden. Det var lige på det tidspunkt, da hendes sikring røg af snoren. Han kunne ikke se, om hun var klikket i sikringsringen eller ej.

Rodeostop er en bremse, der langsomt firer en ned. Han ved ikke, om der en sådan anordning på Quick Jump, men det vil han tro. Han spurgte allerede i starten ind til instruktionen til Quick Jump, hvor han fik de fire meters frit fald forklaret. Han fik også de forskellige sikringspunkter undervejs forklaret.

Foreholdt sin forklaring afgivet til politiet den 9. december 2020, side 3, 1. afsnit, har vidnet bekræftet, at han har forklaret sådan, og det også var sådan, at det foregik. Han kan ikke huske, om man skulle holde i snoren eller ej. Det kan godt passe, at Marie, mens hun lå på jorden efter faldet, sagde, at hun havde holdt fast i det grønne tov.

Han så, at hun var klikket fast på snoren, men ikke hvor på den. Han kan således ikke sige, om hun var klikket i sikringsringen. Foreholdt bilag 11-3, billede 1, ser det ud til, at Maries karabinhager sider omkring snoren og ikke i ringen, men billedet er meget grynet, så det er svært at se.

Thor Guldmann Petersen har som vidne forklaret blandt andet, at han er ansat på Kragerup Gods som klatreinstruktør. Han har været på et redningskursus og et rekreativt klatrekursus. Han var på arbejde den 7. november 2020. Han startede dagen med et morgenmøde ved infohuset. Dagen forløb normalt. Han var med til at instruere Marie Louise Angelo Frederiksen og hendes veninde sammen med Cecilie. Han husker ikke, hvor mange de var på arbejde. Da ulykken skete, var han ved infohuset sammen med Cecilie og en tredje instruktør. Han havde ikke gennemgået Quick

Jump den morgen.

Forevist logbogen for Quick Jump den 31. oktober 2020, hvor det er anført, at der er "tapet rund om", har vidnet forklaret, at han sammen med Lukas har skrevet det anførte. Det handlede om, at lynlåsen omkring sokken på faldbremsen var blevet tapet. Han havde af Kristian Korsholm Poulsen fået at vide, at det ikke udgjorde en sikkerhedsrisiko eller problem, at der var sat tape på. Det var deres egen idé på stedet at anvende tape. Hvis der kom for meget tape på, ville den ikke kunne åbne, så de anvendte kun lidt tape. Der sad kun tape øverst ved lynlåsen på ca. 5 cm den 31. oktober 2020.

Når de giver instruktioner på træningsbanen, anvendes der en farvemarkering på sikringspunkterne. De fortæller også, at hvis der er markeret rødt på et deltalink, så må der gerne sikre sig der. Det er det, som man kan se på billede 1 i bilag 21-2. Han mener, at der næsten alle steder rundt i parken blev anvendt farvemarkeringer den 7. november 2020.

Han har ikke set tilsynsbøgerne til forlystelserne. Han har ikke fået at vide, at Quick Jump skulle være under konstant opsyn af den sikkerhedsansvarlige. Han giver den samme gennemgang til gæsterne af Quick Jump som de andre klatreinstruktører. De har nogle papirer med instrukserne, så de er helt sikre på, hvad de skal give af informationer til give gæsterne. Han har oplevet en gæst, der fik en karabinhage i hovedet i forbindelse med sit spring, da snoren røg op i hans ansigt. Han har ikke set manualen for Quick Jump. De har måske haft adgang til den, hvis de på eget initiativ ville se den. Han har fået at vide, hvor de kunne finde tilsynsbøgerne.

Der var ingen forskel på tilsynet af Quick Jump og de andre aktiviteter. De gav ved den indledende instruktion af gæsterne en instruktion om, hvordan Quick Jump virkede, og så fik gæsterne at vide, at de kunne henvende sig til instruktørerne, hvis de var i tvivl, inden de skulle op på den, eller hvis de ønskede mere at vide.

Da ulykken skete, løb hans kollegaer mod uheldsstedet. Han konkluderede, at der var en, der var faldet ned, og så tog han førstehjælpskassen og løb også derned. Marie lå med benene bukkede, og hun forsøgte at rette dem ud, hvilket en sygeplejerske sagde, at hun ikke måtte. Der blev ringet 112, og han løb op til vejen for at guide ambulancen og politiet ned til uheldsstedet.

Kristian Korsholm Poulsen har som vidne forklaret blandt andet, at han er ansat på Kragerup Gods og har været det siden 2019. Da han blev ansat, var han almindelig klatreinstruktør og tjener. Han er nu ansat som sikkerhedsansvarlig, hvilket han har været fra sæsonen 2021. Han er uddannet brandmand og har klatret meget. Han tog i 2020 en uddannelse som rekreativ træklatreinstruktør. Det var før ulykken den 7. november 2020. Han fik herefter lidt mere ansvar, men var fortsat menig instruktør.

Det var først til sæsonen 2021, at han instruerede de menige instruktører i sikkerheden på stedet. Han har som almindelig klatreinstruktør givet gæsterne instruktioner. Han har ikke instrueret de andre instruktører i 2020, men måske har han med sin erfaring og den netop overståede ekstra uddannelse givet dem svar, hvis de havde spørgsmål.

Han var selv blevet uddannet af en, der hedder Hauge, som havde forklaret ham om sikkerheden. Han var ekstern, da der ikke var en sikkerhedsansvarlig internt ansat klatreinstruktør på Kragerup Gods, før vidnet blev ansat som sådan. Han havde ikke fået særlig information om tilsynsbøgerne. Han har måske set dem, men ikke gennemlæst dem. Det er ikke den almindelige instruktørs opgave. Det er den sikkerhedsansvarlige eller eventchefens opgave at kende dem.

Om Quick Jump var han blevet instrueret om at instruere gæsterne på samme måde som de øvrige klatreinstruktører, hvor de gennemgår vejen derop nøje og trinene for at sikre sig, herunder at man skal klikke sig i metalringen for enden af snoren med de to karabinhager fra selen, og at man skal holde fast i sin egen sele, når man springer. De skulle ikke overvåge Quick Jump konstant. Han har været med til at sætte tape på sokken, der sidder ud over faldbremsen. Da lynlåsen var gået i stykker, besluttede de at sætte tape langs lynlåsen. Han mener, at det var i hele længden, at der blev sat tape på. Han tænkte, at hvis det var meningen, at lynlåsen skulle kunne rives op ved et fald, så ville det ikke gøre noget at sætte lidt tape på også.

Når nogen ville prøve Quick Jump, gik han med dem over og forklarede dem, at de skulle sikre sig i metalringen for enden af snoren, og at de skulle holde i deres egen sele, når sprang ud. Han har oplevet, at folk kunne få et lille ryk, hvis de holdt i snoren og ikke i deres egen sele. Han kan ikke erindre, at det gav nogle skader andet end lidt forbigående ømhed i skuldrene.

På træningsbanerne og mange andre steder i parken var der røde markeringer på deltalinks. Der burde også have siddet en markering på metalringen på Quick Jump. Den var nok blevet slidt af. De udskiftede løbende markeringerne, når de var blevet slidt af. Han var ikke klar over, at det skulle være et krav. De instruerede gæsterne i, at de skulle og kunne sikre sig i alt, der var metal. Det var for at gøre det nemmere for gæsterne, at det var markeret med rødt. Det var, når de opdagede, at det manglede, at de satte ny rød markering på.

Han har ikke forud for ulykken set manualen eller tilsynsbogen for Quick Jump. De gik meget op i, at gæsterne havde forstået og selv demonstreret sikkerhedsanvisningerne. De kørte hver 10. eller 15. minut en skovtur på cykel rundt i parken med en redningstaske, hvor de kunne se, om der var gæster, som havde brug for hjælp til eksempelvis at komme ned fra træerne. De havde et skema over, hvornår der skulle køres.

Quick Jump er nok blevet brugt af op mod 5.000 mennesker. Det baserer han på, at der måske er 20 eller 30, der hopper om dagen. Det kunne også være op mod 50. Der kunne være omkring 250 mennesker gennem parken på en travl dag.

Politiassistent Steen Aarenstrup Nielsen har som vidne forklaret blandt andet, at han var på arbejde den 7. november 2020. Politiet blev kaldt ud til en ulykke på Kragerup Gods. Han blev som indsatsleder sendt derud også. De var der ca. 40 minutter efter. Der holdt ambulancer derude, og der lå en ung kvinde på jorden. Han var i kontakt med Arbejdstilsynet undervejs, men de sagde, at det ikke var deres bord. Han fik at vide, at der var sket et fald fra Quick Jump. De sikrede den sele, som kvinden, der hoppede, havde haft på. Den var blevet klippet op af ambulancepersonalet, men ellers var der ikke skader på den. Karabinhagerne var også, som de skulle være. De inspicerede også Quick Jump og tog billeder af den. De havde brug for teknisk assistance for at undersøge forlystelsen. De fik også sikret den video, der var taget af faldet. De så den også igennem med det samme. De lod udstyret blive derude, og forlystelsen blev lukket. Der er to firmaer, der kan godkende klatreparker. De kontaktede Force for at undersøge det nærmere. De tog derud nogle dage senere, hvor der blev lavet en rekonstruktion. Der lod de en træstamme på ca. 40 kg. falde ned på forskellig vis. De sikrede den, som man skulle efter instruktionerne, og der virkede Quick Jump, som den skulle. De kunne på videoen se og navnlig høre, at ulykken var sket ved, at karabinhagerne fra selen ikke var blevet sat i i metalringen, men over den på snoren over metalringen. Det resulterede i deres rekonstruktion i, at den ene karabinhage røg helt af, mens den anden sad fast i det alleryderste. Der var sat tape gaffatape omkring falddæmperens sok. De lavede flere forskellige rekonstruktioner.

Forevist bilag 11-3 har vidnet forklaret, at man på stillbillederne fra videoen kan se, at karabinhagerne er sat forkert på, da de sidder rundt om sokken. De fandt ikke problemer med udstyret på Kragerup Gods.

I bilag 14-2, billede 2, kan man se den korrekte måde at montere karabinhagerne på. I bilag 14-3, billede 8, kan man se den forkerte måde at sætte karabinhagerne på, hvor man kan se, at den ene er gledet helt ud over. Der var ikke tilfælde, hvor træstammen helt slap snoren, men det var tæt på.

Efter hans opfattelse kan man på videoen af faldet høre en eller flere kliklyde fra karabinhagerne, da de ryger ud over metalringen.

Politibetjent Rikke Steengaard Pedersen har som vidne forklaret blandt andet, at hun var på patrulje den 7. november 2020. Hun blev kaldt ud til en ulykke på Kragerup Gods. De fik en melding om, at en kvinde var faldet fire til otte meter ned. Ambulancen var kommet før dem. De traf nogle klatreinstruktører, som viste dem hen til stedet. De kunne konstatere, at

kvinden var faldet 10-15 meter. Der var mange mennesker omkring kvinden. Kvinden havde smerter i sin læn og i sin fod. Hun kunne give dem sit CPR-nummer, og hun var klar i sit hoved. Banen, Quick Jump, giver et frit fald på fire meter, og så skal den fire en langsomt ned derfra. Da kvinden var blevet kørt på sygehuset, undersøgte de udstyret, herunder snoren på forlystelsen og selen, som kvinden havde haft på. De undersøgte falddæmperen på snoren/elastikken. Der var en lille flosse i den ene lilla activation strip under sokken. Sokken omkring var tappet et stykke op med gaffatape. De fik en video fra kvindens veninde. Hun gennemgik videoen med en af sine kollegaer. De havde en hypotese om, at kvinden havde monteret sine karabinhager forkert. De zoomede ind på videoen, og der kunne de se, at snorene, der sidder i seletøjjet, hvor karabinhagerne sidder i, gik opad, hvilket indikerede, at de var sat omkring snoren og ikke i metalringen for neden, hvilket ville have fået snorene fra selen til at hænge nedad. Det hang sammen med at snoren hang ned ved brugernes fødder, og derfor ville snorene hænge nedad, hvis de var sat i metalringen for enden.

Hun var med til rekonstruktionen nogle dage efter sammen med flere kollegaer. Banen var lukket, så den var ikke blevet brugt efterfølgende. De havde også sikret sig seletøjjet, som kvinden havde brugt. De ville genskabe faldet. De fandt en træstamme på 45 kg, som de spændte reb omkring. De spændte den først fast på den rigtige måde, og så forsøgte de på flere andre måder, hvor karabinhagerne ikke var sat på, som de skulle. Karabinhagerne fra seletøjjet er større end metalringen for enden af snoren, og derfor kunne de ryge ud over, hvis de var sat omkring snoren. Resultaterne var måske påvirket af, at træstammen vejede mindre end kvinden, men de kunne efterprøve, at karabinhagerne kunne ryge ud over metalringen, dog hang den ene fat i det alleryderste. De havde en fra Force med derude, og han konstaterede, at det var muligt at klikke begge karabinhager af oppe på platformen, så man ved en fejl kunne stå helt uden sikring. Han bemærkede også, at der var en rebstige, som man kunne gå ned ad, hvis man ikke ville hoppe alligevel, og den kunne godt være bedre markeret. Han bekræftede også deres hypotese om, at man kunne klikke sig forkert omkring snoren. Han nævnte også, at det var et no go, at der var tape omkring sokken over falddæmperen. Hun fik tilsendt en inspektionsrapport af inspektøren fra Force.

Martin Knudsen har som vidne forklaret blandt andet, at han er ansat i Force som inspektør. Han inspicerer forlystelser. Det er alt fra hoppepuder, rutsjebaner og klatrebaner. Han har en lang uddannelse bag sig. Han har været ude på Kragerup Gods for at undersøge forholdene omkring ulykken på Quick Jump. Han har ikke godkendt nogle af forlystelserne på Kragerup Gods tidligere.

Quick Jump består af en platform i et træ, hvorfra der er en stige ned, som man kan bruge til at klatre ned ad, hvis man fortryder. Han kender godt til Quick Jump, som er opsat mange andre steder i Danmark. Han har godkendt

mange af dem. Han stiller, når han godkender sådan en, en række krav og betingelser, og de varierer fra bane til bane. Man gennemgår manualen, når man skal godkende en forlystelse. Han har udfærdiget rapporten i bilag 21-2. De DS/EN-numre, som er nævnt, er udtryk for internationale standarder. Politiet havde forinden hans undersøgelse undersøgt falddæmperen. Den er helt standard og skal bremse faldet. Han kunne fra politirapporten se, at der sad tape på den i toppen, men at den var ved at åbne sig. Det er den politirapport, som er i bilag 10-1, herunder billede 6. Man må ikke sætte tape omkring sleeveen/sokken. Det er no go. Tappen kan have indvirkning på dæmperens funktion. Under ulykkens konkrete omstændigheder har det ikke haft betydning, da dæmperen er tiltænkt det tilfælde, hvis selve spolen på Quick Jump bremser, før den skal, og det var ikke tilfældet ved ulykken. På sikringspunkterne på prøvebanen var der sat røde markeringer. Det blev gennemgået for ham af en klatreinstruktør på stedet. På stigen på vej ned fra platformen var der ikke de røde markeringer. Der var heller ikke en farvemarkering på metalringen for enden af snoren på Quick Jump.

Systemet på Kragerup Gods var, at brugerne eller gæsterne selv havde ansvaret for at sikre sig korrekt på banerne. Det stiller ekstra krav til instruktionerne, der gives til gæsterne. Hvis den korrekte instruktion er givet, er der ikke nødvendigvis et krav om overvågning. Det afhænger af den enkelte forlystelse. Problemstillingen kan løses ved at have konstant overvågning. Der er andre lukkede systemer, hvor det ikke kan lade sig gøre at klikke sig ud uden anvendelse af specialværktøj, før man er helt nede på jorden.

Han kunne på Quick Jump se, at der manglede markeringer. Han kunne også se, at metalringen hang helt nede i niveau ved brugernes fødder. Hans teori er, at der er blevet koblet på over falddæmperens sok, og så er karabinhagerne fra selen røget ud over metalringen. Det hænger også sammen med, at sokken ville være oppe i hoftehøjde på brugeren, når man trak den ind til sig. Der i sig selv ikke noget i vejen for, at snoren hænger i fodhøjde, men når der ikke er markeringer eller instruktører deroppe, kan det være med til at skabe forvirring om, hvor man skal sikre sig. Han konkluderede, at det fører til, at Quick Jump på Kragerup Gods ikke levede op til standarden. Han så tilsynsbogen igennem. Han er bekendt med punkt 4 på side 7 i bilag 19. Hans opgave handlede mere om selve inspektionen end at gennemgå vilkårene. De krav, der er nævnt i tilsynsbogen, er medtaget for at minimere risikoen for ulykker. Vilkaere har stor vægt og skal tages alvorligt. Man kan ikke egenhændigt fravige vilkårene. Det er en individuel vurdering, hvad der skal medtages af krav i tilsynsbogen.

De fik hos Force en henvendelse fra DANAK om, at deres logo ikke måtte anvendes, når det var en politimæssig undersøgelse. Det er derfor, at der er to forskellige udgaver af hans rapport, en med og en uden logo. Det handler om certificeringen. Han har lavet undersøgelser for politiet før.

Tapen omkring sokken på snoren havde ikke betydning for den visuelle oplevelse af, hvor man skulle klikke sig på.

De prøvede at genskabe ulykken under rekonstruktionen, men det lykkedes ikke fuldt ud. Man kan, som det ses i bilag 14-3, billede 8, se, at den ene karabinhage stadig hang fast i det alleryderste, mens den anden var gledet ud over metalringen.

Morten Jørgensen Ulletved har som vidne forklaret blandt andet, at han er ansat på Teknologisk Institut. Han arbejder med syn og inspektion af offentlige forlystelser. Han har godkendt forlystelser på Kragerup Gods. Han har godkendt mange forskellige forlystelser derude, herunder klatrebanerne og Quick Jump. Han har lavet den første godkendelse af Quick Jump på stedet. Han blev kontaktet af den daværende eventchef, Bjørk Ditlev, da de gerne ville åbne en ny forlystelse. Han fik materiale til aktiviteten tilsendt og også yderligere oplysninger. Det var blandt andet manualen i bilag 34. Manualen indgår som en væsentlig del af godkendelsen, sammenholdt med deres erfaringer med tilsvarende forlystelser. De skal altid overholde kravene i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. De har en skabelon til de tilsynsbøger, som de udsteder, alt efter om det er en rutsjebane eller klatrevæg, og så rettes den konkret til efter forholdene. Det er vidnet, der har lavet tilsynsbogen i bilag 19. Betingelserne på side 7 er udtryk for de krav, som stilles til den konkrete aktivitet. Det er politiet, der derefter godkender forlystelsen. Politiet kan ændre i kravene eller nægte at godkende. Kravet i punkt 4 om, at aktiviteten skal være under konstant overvågning, er et typisk krav, som de stiller til den type forlystelse. Det hænger også sammen med, at manualen for Quick Jump foreskriver, at der skal være en operatør til stede, når den bruger. Tilsynsbogen bliver udleveret til forlystelsesejeren. Den skal herefter godkendes og stemples af politiet, der giver ibrugtagningstilladelsen. Det er en forudsætning, at ejeren læser den. Punkt 3 på side 9 om, at den ansvarlige skal have hele sin opmærksomhed rettet mod aktiviteten, når der er gæster, der klatrer, er udtryk for, at der skal være en klatreinstruktør til stede.

Vidnet blev en dag, hvor han var på inspektion i Legoland, ringet op af Simon Kullegaard, og under samtalen drøftede de kravet om konstant opsyn. Vidnet havde indtryk af, at Simon Kullegaard sammen med politiet ønskede at ændre på kravet. Vidnet stod i Legoland, da han talte med Simon Kullegaard, og han sagde til ham, at de kunne se på, om vilkårene kunne ændres. Han sendte kort efter den mail, der er i bilag 35-1. Det var en opfølgning på samtalen. Hans mail skal forstås sådan, at han gerne ville være med til at se på, at vilkåret kunne ændres. Det er ikke en opdatering på stedet af tilsynsbogen, da det ikke kan gives i en mail. Drøftelsen han sammen med, at vilkåret om konstant opsyn ikke gik igen i de andre aktiviteter på stedet.

Vidnet er typisk på besøg, når sæsonen skal starte. På side 11 i bilag 19 kan

man se, at førstegangssynet er foretaget den 11. oktober 2018. Den 22. marts 2019 har han på ny godkendt den. Det var forud for mailkorrespondancen. Han ændrede ikke i vilkårene efter mailkorrespondancen. Udfordringen ved punkt 4 i vilkårene var, at der enten skulle slækkes i kravene for Quick Jump eller højnes for vilkårene for resten af parken. Man kan godt have forskellige vilkår. Som han husker det, var det politiet, der syntes, at det var en god idé med ens vilkår. Når han ikke har ændret vilkårene i tilsynsbogen, er det stadig tilsynsbogen, der er gældende. Han mener, at han også gjorde Kragerup Gods bekendt med, at det var proceduren, men han kan ikke huske den ordrette drøftelse, herunder om drøftelsen lå efter mailkorrespondancen. Han ville have lavet en tilføjelse eller rettelse, hvis vilkårene var blevet ændret. Det vil han også mene, at Kragerup Gods må være bekendt med det. Han har også talt med Jan Zirsén fra politiet efterfølgende. Vidnet blev spurgt ind til, hvordan kravet om konstant opsyn skulle forstås. Det skal forstås sådan, at der skal være en instruktør til stede, når aktiviteten bruges. Det har han også fortalt Simon Kullegaard. Han kan ikke sige præcis hvornår. Tilsynsbogen er gældende i sin formulering, indtil den eventuelt ændres.

Han er bekendt med, at Force ved Martin Knudsen har undersøgt Quick Jump. De har brugt de samme standarder, som Teknologisk Institut anvender. Der var rød markering på metalringen, da vidnet undersøgte Quick Jump, men det er ikke et krav, at der skal være det. Det følger af standarden, at man skal markere et sikringspunkt, hvis der kan være tvivl om, hvor man skal sikre sig. På snoren på Quick Jump var der kun et sted, hvor man skulle sikre sig, så markering var ikke et krav, men der er heller ikke et forbud mod at sætte det til oplysning. Hvis der havde været gaffatape omkring falddæmperens sok, ville han have spurgt ind til det. At snoren hang nede ved brugerens fødder gav ikke anledning til bemærkninger. Det er ikke et problem. På Quick Jump er der ikke forskel på førstegangssynet og de årlige syn. Han tjekker instruktionerne til forlystelsen og klatrevejen op, herunder at der er de nødvendige sikringspunkter. Han fandt ingen mangler den 13. marts 2020 ved inspektionen.

Det åbne system betyder, at man i princippet kan klikke sig helt ud, hvis man vil. I dag findes der mere "idiotsikre" eller lukkede systemer. Der stilles krav om en instruktion og en prøvebane, når et åbent system bruges. På den måde kan det kontrolleres, at brugeren har forstået instruktionen.

Der stilles formelt kun krav til ejeren af forlystelsen som nævnt på side 9 i bilag 19. Det er dog en forudsætning, at ejeren videregiver kravene til instruktørerne. Det kan således ske mundtligt.

En sporadisk overvågning, hvor man cykler rundt i parken, lever ikke op til kravet om konstant overvågning. Det hænger også sammen med manualens krav om en operatør, når Quick Jump benyttes. Det er det, som er nævnt i manualen i bilag 34 b, side 23 under "operatøruddannelse" og på side 24,

som blandt andet har ført til kravet om konstant opsyn. Uden det krav vil man ikke leve op til manualen. Teknologisk Institut kan godt fravige manualens krav, men så skal der være en god grund. Han har som en forudsætning, at ejeren nøje har læst manualen. En instruktør skal kende manualens krav om anvendelse af en operatør.

Vidnet har godkendt Quick Jump for 2021-sæsonen den 24. februar 2021. Han drøftede med Kragerup Gods, hvad der være årsag til ulykken. Der var kommet et nyt sikkerhedssystem. Et åbent sikkerhedssystem er kategoriseret som A eller B. Det var til starte med på Quick Jump en B. Et lukket system kan være op til den højeste kategorisering som E. Det er et lukket system, hvor man kun kan klikke sig af ved starten og afslutningen af en forlystelsen eller med specialværktøj. Der kan herefter anvendes et vilkår om lejlighedsvis overvågning, når der anvendes et lukket system. Han havde selv foreslået et vilkår om løbende overvågning, men politiet foreslog det ændret til lejlighedsvis overvågning, og så blev det til den formulering. Det er det system, som er vist i bilag 18. Der er specielle forbindelsesanordninger, der gør, at det lukkede system flyttes over på Quick Jump, før der kan hoppes, så man til alle tider er koblet fast. Når han ser bilag 17, må det betyde, at det lukkede system blev indført ved sæsonstart 2021, og at der er lavet en ny tilsynsbog eller et notat herom. Inspektionsrapporten i bilag 33 af 13. marts 2020 opstiller en række punkter, der kontrolleres. Det handler blandt andet om kontrol af betjeningsvejledningen. Det foretages bedst ved, at man overhører instruktionerne til gæsterne, og ellers er det en gengivelse heraf. Man kontrollerer en masse ting, herunder selve konstruktionen, karabinhager mv. Der skal også være en erklæringen fra en træsagkyndig.

Han har også lavet tilsynsbøgerne for de andre forlystelser på stedet. Der er typisk ikke en manual til de andre baner, da de er konstrueret på stedet. Så laver de vilkårene fra bunden. Når der foreligger en manual, som til Quick Jump, så indgår den som nævnt med vægt i godkendelsen. Som han husker det, da han talte med Simon Kullegaard, så sagde Simon Kullegaard, at han stod sammen med Brian fra politiet, og at de sammen ønskede at få set på, om vilkårene kunne ændres. Der er ikke foretaget ændringer i tilsynsbogen eller dens vilkår for 2020 i forhold til den drøftelse, hvorfor det stadig var de oprindelige vilkår, der var gældende. Når man ikke overholder tilsynsbogen, overholder man ikke betingelserne. For de andre Quick Jumps rundt om i landet, er der det samme krav om konstant overvågning, hvis der anvendes et åbent system i kategori A eller B, mens der kan være et krav om lejlighedsvis overvågning, hvis man har et lukket systemet i kategori D eller E, da det så er forsvarligt at fravige producentens anvisning om en operatør.

På ny foreholdt mailen af 29. marts 2019, bilag 35-1, har vidnet forklaret, at han mente med det, som han skrev, at de skulle have kigget på, om betingelserne kunne ændres, ikke at de var ændret, men formuleringen, som måske hang sammen med, at han stod i Legoland, kunne nok have været

skarpere.

-o0o-

Der er under hovedforhandlingen afspillet en af vidnet Emina Cilas optaget video, der viser Marie Louise Angelo Frederiksens fald, ligesom der er forevist stillbilleder fra videoen. Der er endvidere forevist billeder fra en rekonstruktion foretaget den 11. november 2020.

Af en lægeerklæring af 27. juli 2021 vedrørende Marie Louise Angelo Frederiksen fremgår blandt andet:

”Det kan hermed bekræftes, at ovennævnte er patient hos mig.

Det kan ligeledes bekræftes, at hun den 7.11.2020 ifm faldulykke pådrog sig: kompliceret bækkenbrud, brud på haleben, brud på brystben, flere ribbensbrud, brud på lændehvirvler L4-L5 og mutiple brud på højre fod.

Det er forventeligt, at hun vil varige mén af skaden.”

Der er under hovedforhandlingen forevist det udstyr, som Kragerup Gods anvendte på tidspunktet for ulykken, herunder seler, karabinhager og snoren til Quick Jump.

Af producentens manual for Quick Jump fremgår (i oversat formulering) blandt andet:

”Før enheden tages i brug, skal alle passagerer instrueres i korrekt brug af QUICKjump Free Fall-enheden. Operatørerne skal sikre, at alle passagerer er bekendt med områdets redningsplan i tilfælde af, at passageren støder på problemer.

Før nedstigning skal brugeren og operatøren være opmærksomme på, fuldstændigt forstå og overholde følgende sikkerhedsforskrifter:

- Enhedens vægtgrænser må aldrig overskrides.
- Enheden må kun bruges af én person ad gangen.
- Sørg for, at operatørerne konstant er forankret til platformen. Passagerer skal være forankret til platformen **OG** været fastspændt til QUICKjump **INDTIL DE ER KLAR** til at stige ned.
- Inspicér visuelt båndlinen, karabinhagerne og enheden for at kontrollere, at alt fungerer korrekt.
- Brug aldrig enheden, hvis båndlinen ikke kan trækkes

helt tilbage. Træk IKKE båndlinen længere ud end nødvendigt før nedstigning. Båndlinen skal være helt trukket tilbage eller helt spændt før brug.

- Kontroller, at selen sidder korrekt og er strammet.
- Kontroller, at karabinhagerne fra QUICKjump Free Fall-enheden er forbundet til det (eller de) påtænkte fastgørelsespunkt(er) på selen, og at portene er lukket ordentligt.”

Af tilsynsbogen for forlystelsen for Quick Jump på Kragerup Gods fremgår af betingelserne blandt andet:

”4. Aktiviteten skal, når den benyttes, være under konstant overvågning af en ansvarlig instruktør. Når aktiviteten er lukket, skal det sikres, at aktiviteten ikke kan benyttes.”

Om ejerens og betjeningspersonalets ansvar fremgår blandt andet:

”3. Den person, der er ansvarlig for klatring, skal

- være fortrolig med alle aktiviteternes funktioner, deres sikkerhedsindretninger, deres nødindretninger, betingelserne for brug og udstyrsfabrikanternes betjeningsvejledning samt sikre gæsternes og udstyrets sikkerhed.
- inden den daglige ibrugtagning, sikre sig deres fejlfri tilstand ved at gennemføre de foreskrevne kontrolforanstaltninger.
- have hele sin opmærksomhed rettet mod aktiviteten, når der er gæster, der klatrer.
- kræve at de nødvendige vedligeholdelser og reparationer bliver gennemført, ellers skal brugen af aktiviteten indstilles.”

Af en politirapport af 28. marts 2019 om politiets besøg på Kragerup Gods og gennemgang af forlystelserne, herunder Quick Jump, fremgår blandt andet:

”Der var en drøftelse omkring den nye forlystelse – Quick Jump, hvortil klatreparken oplyste, at den ikke krævede nogle faste instruktører mens forlystelsen var i brug – blot der var givet en instruktion som til de øvrige baner. Det er direkte i modsætning til det der står anført i tilsynsbogen, bl.a.:

- Have hele sin opmærksomhed rettet mod aktiviteten, når der

er gæster der klatre.
Dette forhold undersøges af Simon Kullegaard med Teknologisk Institut og jeg underrettes samt følger op.”

Af en mailkorrespondance af 29. marts 2019 i tiden mellem kl. 11.08 og kl. 12.27 mellem Morten Jørgensen Ulletved fra Teknologisk Institut, Simon Bacon Aldinger Kullegaard fra Kragerup Gods og Brian Stahl Mortensen fra politiet fremgår:

”Hej Simon.

Jeg bekræfter hermed at vi godt kan acceptere at betingelserne ændres således at krav til overvågning af Quick jump tilpasses de krav som anvendes på de traditionelle baner på Go High.

Vi vil ved først kommende lejlighed foretage denne tilretning i tilsynsbogen.

Med venlig hilsen
Morten Ulletved
Teknologisk Institut

-

Hej Brain.

Se nedenstående fra Morten.

Vi snakkede den igennem og vilkår for quick jump er samme som Go High.

I forhold til tilsynsbogen for GH, så er den stadigvæk fuldt gælden, da han løbende har lavet notater om udvidelserne. Dog har vi snakket om at vi muligvis vil lave en ny tilsynsbog inden vi går ind i næste sæson (2020), da der efterhånden er sket en del ændringer og at klatreanlægget formentlig ikke bliver større.

Håber det giver mening, hvis ikke så ringer eller skriver du bare.

Rigtig god fredag.

Venlig hilsen
Simon Bacon Aldinger Kullegaard
Eventchef

-

Hej Simon,

Tak for tilbagemeldingen.

Jeg er enig i, at det ville være at foretrække at få lavet en tilsynsbog som er fuldstændig opdateret med de aktuelle aktiviteter, baneforløb og betingelser, således det er nemt over overskueligt for alle.

I mellemtiden vil jeg anbefale at notaterne omkring udvidelserne mm. bliver tilgængelig ved tilsyn.

Rigtig god weekend...

Med venlig hilsen
Brian Stahl Mortensen
Skydebaneansvarlig"

Rettens begrundelse og afgørelse

Skyldsspørgsmålet

Den 7. november 2020 om eftermiddagen faldt Marie Louise Angelo Frederiksen ca. 16 meter ned under anvendelse af forlystelsen Quick Jump på Kragerup Gods. Hun landede på skovbunden og pådrog sig adskillige alvorlige skader, herunder kompliceret bækkenbrud, brud på halebenet, brud på brystbenet, flere ribbensbrud, brud på lændehvirvler og flere brud på højre fod.

Marie Louise Angelo Frederiksen har forklaret, at hun havde erfaring med klatring fra andre steder, og at hun sammen med sin veninde og andre på et hold havde modtaget instruktion fra klatreinstruktørerne, da hun kom til Kragerup Gods. Hun havde gennemført øvelsesbanen og derefter klatret nogle af klatrebanerne på stedet igennem uden problemer. Hun har forklaret, at hun herefter sammen med sin veninde havde talt om at prøve Quick Jump, og at de ville prøve den til sidst. Hun var herefter hende hos klatreinstruktørerne, hvor hun fik en hurtig gennemgang af, hvordan Quick Jump virkede, og hvordan hun skulle sikre sig. Efter hendes forklaring klatrede hun sikkert op ad klatrevæggen, men turen syrede hendes arme til. Hun sikrede sig undervejs, som hun skulle. Hun kom herefter via rebstigen op på den sidst platform. Her måtte hun med sin fod række ud efter snoren, hvor hun for enden af den skulle sikre sig i metalringen. Hun har forklaret, at hun er helt sikker på, at hun klikkede begge sine karabinhager fra sin sele i metalringen, inden hun sprang. Hendes forklaring var troværdig og sikker.

Emina Cilas og Tobias Gabriel Schuster Frederiksen har begge forklaret, at de overværede, at Marie Louise Angelo Frederiksen klatrede op til platformen til Quick Jump, og at de så hende arbejde med snoren og karabinhagerne, men at de på grund af afstanden ikke kunne se, hvor på snoren at hun klikkede sig fast. Emina Cilas har herunder forklaret, at Marie

Louise Angelo Frederiksen under hele dagens klatring havde sikret sig rigtigt, og at hun også vil tro, at hun sikrede sig rigtigt på Quick Jump.

Cecilie Jensen-Mattebjerg har forklaret, at hun instruerede Marie Louise Angelo Frederiksen og Emina Cilas, da de kom til Kragerup Gods, og at hun også senere på dagen instruerede dem i brugen af Quick Jump, da de ønskede at prøve den. Af forklaringen fremgår, at brugeren instrueres i at sikre sig i metalringen for enden af snoren med først den ene og så den anden karabinhage.

Marie Louise Angelo Frederiksens spring fra Quick Jump er videofilmet af Emina Cilas. Videoen er blevet afspillet flere gange under hovedforhandlingen. Det fremgår af videoen, at Marie Louise Angelo Frederiksen virker nervøs eller spændt på at skulle hoppe, og at hun spørger ned til Emina Cilas og Tobias Gabriel Schuster Frederiksen, om hun bare skal hoppe, og at den så griber hende, hvilket bliver bekræftet. På videoen kan man se, at snoren fra Quick Jump de første meter følger med Marie Louise Angelo Frederiksen på vej ned, men at den så ophører med at være forbundet til hendes sele, hvorefter hun falder den resterende store afstand ned og lander på skovbunden. Man kan på videoen høre et metallisk klik, da snoren ophører med at hænge fast.

Ved politiets undersøgelser umiddelbart efter ulykken af det seletøj, som Marie Louise Angelo Frederiksen bar den 7. november 2020, blev der ikke fundet skader eller brud ud over det, der stammede fra, at ambulancepersonalet havde klippet selen over for at få den fra hende. Der var ikke skader eller brud på karabinhagerne og ej heller på metalringen i bunden af snoren fra Quick Jump. Der blev den 11. november 2020 foretaget en rekonstruktion på Quick Jump under medvirken af politiet, ansatte på Kragerup Gods og Martin Knudsen fra Force Technology. Quick Jump havde fra ulykken og frem til rekonstruktionen været lukket. Under rekonstruktionen blev der anvendt en træstamme med en vægt på 40-45 kg. Der blev som det første testet et simuleret fald med træstammen, hvor de reb, der var bundet omkring den, blev sikret med karabinhager i metalringen for enden af snoren på Quick Jump som efter instruktionen. Her virkede alt efter hensigten, og træstammen blev bremsset og firet ned, som den skulle. Ved de efterfølgende forsøg blev karabinhagerne sat omkring snoren på Quick Jump. Her viste det ene forsøg, at karabinhagerne kunne glide ud over metalringen, hvilket også skete for den enes vedkommende, mens den anden hang fast med det alleryderste og slap helt ved en let berøring, da træstammen var kommet ned. De to efterfølgende forsøg viste, at det gaffatape, der var sat omkring falddæmperens sok på snoren, virkede hæmmende for karabinhagerne, således at det viklede sig ind i dem, og deres glidning blev stoppet.

Der er herudover forevist stillbilleder fra videoen, hvor der er zoomet ind, ligesom politiassistent Steen Aarenstrup Nielsen har afgivet forklaring om

sin gennemgang heraf. På billederne kan man se, at karabinhagerne er i en vandret position ud fra seletøjet og hen til snoren og ikke i en lodret position, som det må antages, at de ville være, hvis de var hæftet i metalringen til snoren, der var så lang, at bunden af den med metalringen hang i niveau med brugerens fødder, inden vedkommende tog den ind til sig. Herefter, og efter undersøgelsen på stedet af karabinhagerne og snoren med metalringen, der blev fundet uden skader, samt resultatet af rekonstruktionen, lægger retten til grund, at Marie Louise Angelo Frederiksens karabinhager ikke sad i metalringen, men omkring snoren over ringen, da hun hoppede ud. Hendes egen erindring om, at hun klikkede sine karabinhager i metalringen, må være påvirket af det traumatiske uheld eller være udtryk for efterrationalisering.

Af tilsynsbogen for Quick Jump fremgår under punkt 4 på side 7, at aktiviteten, når den benyttes, skal være under konstant overvågning af en ansvarlig instruktør. Endvidere fremgår om ejerens ansvar på side 9, punkt 3, at den person, der er ansvarlig for klatring, skal have hele sin opmærksomhed rettet mod aktiviteten, når der er gæster, der klatrer.

Økonomichef Henrik Pedersen, Cecilie Jensen-Mattebjerg og Mille Rebieen har forklaret, at der ikke var konstant opsyn af Quick Jump, men at klatreinstruktørerne patruljerede rundt i skoven på cykel og holdt øje med de forskellig aktiviteter, herunder Quick Jump, og de gæster, der anvendte dem. Cecilie Jensen-Mattebjerg har herunder forklaret, at der ikke var langt fra infohuset, hvor instruktørerne typiske opholdt sig, til Quick Jump, og at man havde et øje hen mod aktiviteten, når den var i brug, og at man herunder holdt øje med, at gæsternes klatring så fin ud. Simon Bacon Aldinger Kullegaard, der var eventchef på Kragerup Gods på tidspunktet for ulykken, har forklaret, at vilkåret om konstant overvågning i praksis blev opfattet som en mere overordnet overvågning, da de ellers skulle have instruktører alle vegne, og det kunne ikke lade sig gøre. Vidnet har endvidere forklaret, at han mener, at der var det samme vilkår om konstant overvågning for alle banerne i parken. Han har videre forklaret, at han havde en drøftelse med Morten Jørgensen Ulletved fra Teknologisk Institut om, at vilkåret kunne ændres, så der ikke var krav om konstant overvågning. Han har herunder henvist til den mailkorrespondance, som foreligger mellem ham og Morten Jørgensen Ulletved herom. Endelig har han forklaret, at det kom bag på ham, hvis vilkåret ikke ses at være ændret i tilsynsbogen.

Morten Jørgensen Ulletved fra Teknologisk Institut har forklaret, at der ved godkendelse af en forlystelse og udstedelse af vilkårene i tilsynsbogen skeles til den manual, som foreligger fra producenten. Manualen for Quick Jump foreskriver, at der skal være en operatør, når forlystelsen anvendes, og at vedkommende skal have den fornødne uddannelse. Vidnet har endvidere forklaret, at der findes åbne og lukkede systemer til sikring på klatrebaner. Det åbne system, som er det, der blev anvendt på Kragerup Gods i 2020, herunder på Quick Jump, er kategoriseret som A eller B på en skala over

sikkerheden, og brugeren har selv ansvaret for at sikre sig korrekt. Anvendelsen af et sådant system stiller større krav til instruktionen af brugerne. Det lukkede system, som kan være i kategori D eller E, gør, at brugeren ikke uden specialværktøj kan komme fri af sikkerhedswiren, førend forlystelsen eller aktiviteten er gennemført. Vidnet har videre forklaret, at der er adskillige forlystelser af typen Quick Jump opstillet rundt omkring i landet, og at vilkåret om konstant opsyn er det samme for dem alle. Efter vidnets forklaring har vilkåret sammenhæng med producentens anvisninger i manualen, sammenholdt med anvendelsen af det åbne system og et hensyn til at minimere sikkerhedsrisikoen. Den drøftelse, som vidnet havde med Simon Bacon Aldinger Kullegaard, handlede om, at vidnet indvilgede i at se på, om vilkåret kunne ændres, hvilket han meddelte ham i telefonen. Der var ikke tale om en blåstempling af, at vilkåret kunne ændres eller var ændret, selvom vidnet har medgivet, at formuleringen i mailkorrespondancen, som hang sammen med, at han stod i Legoland, kunne have været mere klar. Vidnet har herunder forklaret, at tilsynsbogens vilkår er det, der er gældende, og at vilkåret ikke blev ændret i tilsynsbogen, hvorfor vilkåret om konstant overvågning fortsat var gældende. Endelig har vidnet forklaret, at anvendelse af det lukkede system kunne føre til, at vilkåret kunne ændres.

Det er ubestridt, at Kragerup Gods har administreret vilkåret om konstant overvågning sådan, at der alene var lejlighedsvis eller sporadisk overvågning, og at denne overvågning blandt andet kunne ske på en længere afstand fra parkens infohus. Som det fremgår af politirapporten af 27. marts 2019 var denne opfattelse allerede gældende på dette tidspunkt, selvom der var et gældende vilkår, der udtrykte noget andet. Retten lægger endvidere til grund, at en person, der står lige neden for Quick Jump, ikke på en afstand af 16 meter umiddelbart kan konstatere, om karabinhagerne er sat rigtigt i i metalringen for enden af snoren og selvsagt slet ikke, hvis afstanden er større.

Vilkåret om konstant overvågning har været gældende fra installationen af Quick Jump i efteråret 2018, og blev hverken for 2019 eller 2020 ændret i tilsynsbogen. Den mailkorrespondance, som fandt sted mellem Simon Bacon Aldinger Kullegaard, Morten Jørgens Ulletved og Brian Stahl Mortensen fra politiet, fandt sted efter det årlige syn af Quick Jump i marts 2019. Der blev ikke efterfølgende ændret i tilsynsbogens vilkår.

Syn og godkendelse af forlystelser, der indebærer en sikkerhedsrisiko, er nøje reguleret og forudsætter førstegangssyn og årlige syn, hvorved forlystelsen synes af et hertil certificeret firma og herefter godkendes af politiet. Det er de af politiet i tilladelsen, herunder med henvisning til betingelserne i tilsynsbogen, opstillede vilkår, der er gældende. En ændring af vilkårene kræver således en ændret tilladelse. Herefter finder retten, at Kragerup Gods, selvom formuleringen i mailen fra Morten Jørgensen Ulletved kunne fortolkes hen imod at indikere noget andet, ikke har haft føje

til at gå ud fra, at det vilkår, der fortsat var i tilsynsbogen om konstant overvågning, endeligt var fraveget som følge af mailkorrespondancen. Retten har herved også lagt vægt på, at politiets svar til Simon Bacon Aldinger Kullegaard ikke ses at forholde sig til et ændret vilkår for Quick Jump, eller at en accept heraf kan indlægges. Retten lægger også vægt på, at Quick Jump året efter mailkorrespondancen blev synet og godkendt for sæsonen 2020, hvilket var den sæson, hvor Marie Louise Angelo Frederiksens ulykke skete, uden at vilkåret i tilsynsbogen blev ændret, og uden at dette gav anledning til en fornyet henvendelse herom fra Kragerup Gods, selvom ejeren af forlystelsen har pligt til at sætte sig ind i vilkårene.

En ejer af en forlystelse skal leve op til de krav og vilkår, der stilles i tilladelsen til forlystelsen, herunder tilsynsbogens vilkår, og retten finder, at en ejer ikke med føje kan lægge en opfattelse eller fortolkning af en mailkorrespondance til grund for en opfattelse af, at et vilkår er ændret, når der ikke er ændret i de officielle vilkår, herunder at vilkåret ikke er ændret ved den fornyede godkendelse året efter korrespondancen.

Marie Louise Angelo Frederiksens ulykke viser, at der er en sikkerhedsrisiko ved en forlystelse som Quick Jump, selvom hun som bruger eller gæst havde erfaring med klatring, havde modtaget den generelle instruktion, gennemført prøvebanen og modtaget instruktion i Quick Jump, forinden hun skulle prøve den. Risikoen for at begå fejl er åbenlyst større, når en bruger er nervøs eller spændt og står på en platform i 16 meters højde. Manualen for Quick Jump indeholder krav om en operatør, der skal sikre sig, at brugeren er sikret på den rigtige måde, forinden der springes. Manualens krav og vilkåret om konstant opsyn har herved sin berettigelse til at sikre, at der ikke sker en fejlagtig sikring til snoren på Quick Jump som sket.

En egenhændig fravigelse af vilkåret fører derfor til en øget risiko for ulykker. Retten finder således, at Kragerup Gods ved dets ledelse eller ansatte med ansvar for forlystelsernes sikkerhed har udvist en ansvarspådragende uagtsomhed ved ikke følge vilkåret om konstant overvågning, og at denne uagtsomhed ikke er ubetydelig. Herefter, og da Marie Louise Angelo Frederiksens skader utvivlsomt er omfattet af straffelovens § 249, 1. pkt., er Kragerup Gods skyldig i overtrædelse af denne bestemmelse. Anvendelse af gaffatape omkring sokken/sleeven på falddæmperen er efter forklaringen fra Martin Knudsen og Morten Jørgensen Ulletved ikke acceptabel, selvom det ikke konkret havde betydning for ulykken, hvorfor der sammen med tilsidesættelse af vilkåret om konstant overvågning også foreligger en overtrædelse af politilovens § 23, stk. 1 og stk. 3, jf. bekendtgørelse om offentlige forlystelser nr. 502 af 17/6 2005 § 24, stk. 1 og stk. 3, jf. § 3, jf. Midt- og Vestsjællands Politis tilladelse af 11. august 2020 med tilsynsbog for forlystelsesapparat Quick Jump, ID nr. 0856 godkendt den 13. marts 2020 af Teknologisk Institut og af Midt- og Vestsjællands Politi den 18. marts 2020, herved. Efter

forklaringen fra Morten Jørgensen Ulletved var der kun én mulighed for at sikre sig til sikringspunktet med metalringen på Quick Jump, hvorfor en manglende markering heraf ikke ses at udgøre en overtrædelse, ligesom det ifølge hans forklaring ikke var et problem, at sikringspunktet på Quick Jump hang nede i højde med brugerens fødder. Endelig er en manglende markering af sikringspunkt på Rodeostop ved stige ned fra platform ikke belyst i forhold til eventuelle krav herom i en sådan grad, herunder ved spørgsmål til Morten Jørgensen Ulletved, at der ses at foreligge en overtrædelse.

Straffastsættelsen

Straffen, der fastsættes efter straffelovens § 249, 1. pkt. og politilovens § 23, stk. 1 og stk. 3, jf. bekendtgørelse om offentlige forlystelser nr. 502 af 17/6 2005 § 24, stk. 1 og stk. 3, jf. § 3, jf. Midt- og Vestsjællands Politis tilladelse af 11. august 2020 med tilsynsbog for forlystelsesapparat Quick Jump, ID nr. 0856, fastsættes til 10 dagbøder, hver på 6.000 kr.

Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på den alvorlige personskaade, som Marie Louise Angelo Frederiksen blev påført som følge af uheldet.

Thi kendes for ret:

Tiltalte Kragerup Gods skal straffes med 10 dagbøder, hver på 6.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Christian Schrøder

Kst. dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.

RETEN I HOLBÆK, den 1. april 2022

Maria Gotlieb Ahrensberg
kontorfuldmægtig